

Data wykonania: 2017-11-29

Rzędna: 143,08 m n.p.m.

X:

Y:


Sporządził(a):

mgr inż. Małgorzata Wysocka

Sprawdził(a):

mgr Mieczysław Krzywiec

Adres: Hryniewiczze

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Mięszość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
1,00 ▼/▲		1	1,3		Nasyp niebudow. (cz.org., piasek drobny próchniczny, otoczaki, cegły, glina piaszcz.) (I), czarny/braź.-szary	w				
			nw							
		0,3	Namuł piaszcz. (II), czarny	nw						
		0,5	Piasek drobny (III), żółty	nw	0,46	6 9 7 10 10 12 11				
		0,6	Piasek pylasty z domiesz.cz.roślin wodnych (III), zielono-żółty	nw	0,55	15 15 14 12 10 9 9				
		3				nw		0,51	12 11 10 12 8	
									13	
									17	
									14	
		4						0,60	19 18 18 20 17 15 17 16 16	
17										
19										
22										
5						0,64	22 20 20 22 24 21 20 18 23 20 18			
							19			
							22			
							25			
Głębokość: 6.0										