



Hydrogeologia, Geotechnika, Pompy Ciepła

GEOLBUD S. C.

kom. 530488214, 503741881
geolbudsc@gmail.com

Karta dokumentacyjna otworu nr 3

Data wykonania: 2017-11-29

Temat: rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych

Rzędna: 142,70 m n.p.m.

X:

Y:

Sporządził(a):

mgr inż. Małgorzata Wysocka

Sprawdził(a):

mgr Mieczysław Krzywiec

Adres: Hryniewiczze

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąszość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
			0,6		Nasyp niebudow. (piasek drobny, piasek średni, piasek drobny próchniczny, otoczaki, beton) (I), c.szary/braz.	w				
			0,3		Grunt próchniczny (II), c.szary	w				
		1							0,58	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-end;"> <div>12</div> <div>18</div> <div>14</div> <div>15</div> <div>19</div> <div>22</div> <div>20</div> <div>25</div> <div>24</div> <div>24</div> <div>20</div> <div>18</div> <div>15</div> <div>16</div> <div>18</div> <div>20</div> <div>22</div> <div>21</div> <div>20</div> <div>25</div> </div>
		1,4			Piasek drobny zagl. (III), c.żółty	nw				
		2							0,64	
			0,7		Piasek drobny zagl. (III), żółty	nw				

Głębokość: 3,0